



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD1003
Тип објекта:	
Коментар:	Уређена локација са воденом површином.
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD1003
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозности:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	2399.88166408869
Удаљеност великих вода:	1455.98815130439
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	216
Број становника (пречник 1км):	81
Број становника (пречник 500м):	29

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	13
Број становника у кругу пречника 1км	84
Број становника у кругу пречника 500м	98
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	70
Близина водотока	72
Намена земљишта	100
Укупни пондер	47

Координате:

Број тачке X координата Y координата
