



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	РЕК31-DD1012В
Тип објекта:	
Коментар:	Rekultivacija u toku
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	0
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD1012В
Минерална сировина:	песак
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозности:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	45.5334227440634
Удаљеност великих вода:	0
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	645
Број становника (пречник 1км):	184
Број становника (пречник 500м):	59

**Регистар:**

---

Место:

---

Општина:

---

Локалитет:

---

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---