



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	
Тип објекта:	
Коментар:	Manastriski posed
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Ниско растиње
НОИД:	DD165
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске наслагe
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	792.619177002731
Удаљеност великих вода:	369.02301444335
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	121
Број становника (пречник 1км):	33
Број становника (пречник 500м):	10

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	52
Број становника у кругу пречника 1км	93
Број становника у кругу пречника 500м	99
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	97
Близина водотока	84
Намена земљишта	100
Заштићена подручја	100
Укупни пондер	52

Координате:

Број тачке X координата Y координата
