



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	
Тип објекта:	
Коментар:	Neuredjeno degradirano zemljiste
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD496_C2
Минерална сировина:	непозната
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	1016.13520072532
Удаљеност великих вода:	1168.67143177993
Удаљеност насеља:	14.5646209410379
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	197
Број становника (пречник 1км):	54
Број становника (пречник 500м):	12

**Регистар:**

---

Место:

---

Општина:

---

Локалитет:

---

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---