



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD1002
Тип објекта:	
Коментар:	Локација је забарена и тешко приступачна.
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Бујна непроходна вегетација
НОИД:	DD1002
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): субфације поводањских језера: глине и алеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	2401.98557636928
Удаљеност великих вода:	1378.17373677963
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	209
Број становника (пречник 1км):	71
Број становника (пречник 500м):	23

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	16
Број становника у кругу пречника 1км	86
Број становника у кругу пречника 500м	98
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	68
Близина водотока	71
Намена земљишта	100
Укупни пондер	47

Координате:

Број тачке	Х координата	Y координата