



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	REK9-DD1025G
Тип објекта:	
Коментар:	Livade
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD1025G
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): лесоидни алеврити и пескови, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	3111.07933117157
Удаљеност великих вода:	4849.31347084042
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	199
Број становника (пречник 1км):	51
Број становника (пречник 500м):	13

**Регистар:**

---

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---