ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Инђија, Крчедин
Тип објекта:	
Коментар:	Neuredjena povrsina
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Густа вегетација до 3м
НОИД:	DD1029
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко подине старије од Вирма: Рис и Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	2035.88517010904
Удаљеност великих вода:	2568.65129331553
Удаљеност насеља:	222.090632057746
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	143
Број становника (пречник 1км):	25
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:	
Општина:	
Локалитет:	
Захтев за рекултивацију:	

Оцене:

Деградирана површина	98
Удаљеност од насеља	94
Број становника у кругу пречника 2км	42
Број становника у кругу пречника 1км	95
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	84
Близина водотока	92
Намена земљишта	40
Укупни пондер	48

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата