ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD1037B
Тип објекта:	
Коментар:	Njive
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD1037B
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Фација поводња: алеврити и глине, горњи холоцен.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	101.191398730335
Удаљеност великих вода:	1095.24273999631
Удаљеност насеља:	47.38519799727
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	381
Број становника (пречник 1км):	136
Број становника (пречник 500м):	38

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата