



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	Инђија
Тип објекта:	
Коментар:	Деронија_1
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD107_D
Минерална сировина:	непозната (депонија)
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Лес преко терасе 20-30 m. ,Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	470.807975129242
Удаљеност великих вода:	3195.53061873327
Удаљеност насеља:	16.6598815762341
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	332
Број становника (пречник 1км):	107
Број становника (пречник 500м):	24

**Регистар:**

---

Место:

---

Општина:

---

Локалитет:

---

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---