



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Инђија
Тип објекта:	
Коментар:	Депонија_3
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD107_F
Минерална сировина:	непозната (депонија)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко терасе 20-30 m. ,Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	200.830380247788
Удаљеност великих вода:	3552.26733712511
Удаљеност насеља:	196.262031668152
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	289
Број становника (пречник 1км):	40
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------
