



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	DD157
Тип објекта:	
Коментар:	
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD157
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	510.269988173799
Удаљеност великих вода:	1115.96390057099
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	208
Број становника (пречник 1км):	67
Број становника (пречник 500м):	20

## Регистар:

---

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

---

## Оцене:

---

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	17
Број становника у кругу пречника 1км	87
Број становника у кругу пречника 500м	98
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	37
Близина водотока	47
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	20
<b>Укупни пондер</b>	<b>45</b>

---

## Координате:

---

Број тачке    X координата    Y координата

---