



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	
Тип објекта:	
Коментар:	Loviste, napusten kop
Број етажа:	1
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	5
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Барска вегетација, по ободу ниска стабла
НОИД:	DD163
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	0
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	1812.20012372964
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	0
Број становника (пречник 1км):	0
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	94
Удаљеност од насеља	48
Број становника у кругу пречника 2км	100
Број становника у кругу пречника 1км	100
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	40
Близина водотока	69
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	100
Укупни пондер	49

Координате:

Број тачке X координата Y координата
