



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DOC61-DD171B1
Тип објекта:	
Коментар:	Utrina - Livada
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	182958
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Ливада, трава и жбуње.
НОИД:	DD171B1
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	3827.33377301765
Удаљеност великих вода:	2833.93629361848
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	122
Број становника (пречник 1км):	51
Број становника (пречник 500м):	21

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------
