



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Назив објекта: | REK87-DD179F |
| Тип објекта: | |
| Коментар: | Plastenici |
| Број етажа: | |
| Висина етаже: | |
| Титулар: | |
| Запремина: | |
| Дубина: | |
| Ефективна запремина: | |
| Минимална запремина запуњавања: | |
| Максимална запремина запуњавања: | |
| Покривеност вегетацијом: | |
| НОИД: | DD179F |
| Минерална сировина: | непозната (вегетација, водене површине) |
| Ниво подземне воде: | |

Својства:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Опис картиране јединице: | Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм. |
| Степен угрожености подземних вода: | Средњи степен угрожености |
| Генетска категорија: | Речне и речно - језерске насlage |
| Тип порозностиа: | Међузрнска |
| Намена земљишта: | Пољопривредно земљиште |
| Удаљеност малих вода: | 608.870664255791 |
| Удаљеност великих вода: | 2280.79462377024 |
| Удаљеност насеља: | 209.58718837179 |
| Удаљеност заштићеног подручја: | |
| Тип заштићеног подручја: | |
| Број становника (пречник 2км) | 277 |
| Број становника (пречник 1км): | 40 |
| Број становника (пречник 500м): | 1 |

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

| Број тачке | X координата | Y координата |
|------------|--------------|--------------|
|------------|--------------|--------------|
