ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD181
Тип објекта:	
Коментар:	Streliste
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD181
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	0
Удаљеност великих вода:	263.215657842716
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	222
Број становника (пречник 1км):	85
Број становника (пречник 500м):	32

Регистар:

Место:	
Општина:	
Локалитет:	
Захтев за рекултивацију:	

Оцене:

Деградирана површина	98
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	11
Број становника у кругу пречника 1км	83
Број становника у кругу пречника 500м	97
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	87
Близина водотока	42
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	46

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата