



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	Панчево, Долово
Тип објекта:	
Коментар:	Neuredjeno zemljiste
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD204_C
Минерална сировина:	опекарска сировина
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Лес преко терасе 20-30 m. ,Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	492.14092028543
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	120
Број становника (пречник 1км):	48
Број становника (пречник 500м):	20

**Регистар:**

---

Место:

---

Општина:

---

Локалитет:

---

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---