ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Инђија,Бешка
Тип објекта:	
Коментар:	Pogon asfaltna baza
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD27
Минерална сировина:	непозната (депонија)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко подине старије од Вирма: Рис и Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	84.7923149301072
Удаљеност великих вода:	3664.0977978323
Удаљеност насеља:	114.606790071733
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	167
Број становника (пречник 1км):	29
Број становника (пречник 500м):	5

Регистар:

Место:	
Општина:	
Локалитет:	
Захтев за рекултивацију:	

Оцене:

Деградирана површина	98
Удаљеност од насеља	97
Број становника у кругу пречника 2км	32
Број становника у кругу пречника 1км	94
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	80
Близина водотока	87
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	51

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата