



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Назив објекта: | DD309A |
| Тип објекта: | |
| Коментар: | Коп - Nerekultivisan |
| Број етажа: | 1 |
| Висина етаже: | |
| Титулар: | |
| Запремина: | |
| Дубина: | 3 |
| Ефективна запремина: | |
| Минимална запремина запуњавања: | |
| Максимална запремина запуњавања: | |
| Покривеност вегетацијом: | Трска и густа коровска вегетација |
| НОИД: | DD309A |
| Минерална сировина: | опекарска сировина |
| Ниво подземне воде: | |

Својства:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Опис картиране јединице: | Тераса 7-12 (10-15 м.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм. |
| Степен угрожености подземних вода: | Средњи степен угрожености |
| Генетска категорија: | Еолске, барске и терестричко - барске наслаге |
| Тип порозности: | Међузрнска |
| Намена земљишта: | Вештачке површине |
| Удаљеност малих вода: | 1725.33292265121 |
| Удаљеност великих вода: | -1 |
| Удаљеност насеља: | 0 |
| Удаљеност заштићеног подручја: | |
| Тип заштићеног подручја: | |
| Број становника (пречник 2км) | 40 |
| Број становника (пречник 1км): | 11 |
| Број становника (пречник 500м): | 8 |

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

| Број тачке | X координата | Y координата |
|------------|--------------|--------------|
|------------|--------------|--------------|
