



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Панчево, Качарево
Тип објекта:	
Коментар:	Спортски центар у Качареву Базен и парк, ограђен простор
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD32
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	4322.18011689985
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	199.478124305378
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	184
Број становника (пречник 1км):	30
Број становника (пречник 500м):	3

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	100
Удаљеност од насеља	94
Број становника у кругу пречника 2км	26
Број становника у кругу пречника 1км	94
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	27
Близина водотока	55
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	46

Координате:

Број тачке X координата Y координата
