



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DOC63-DD374A
Тип објекта:	
Коментар:	Ciglana - objekti
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	0
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD374A
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	663.670331071322
Удаљеност великих вода:	4569.17187750481
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	62
Број становника (пречник 1км):	18
Број становника (пречник 500м):	9

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------
