ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DOC64-1
Тип објекта:	
Коментар:	пескара, можда је и активна ?
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD395
Минерална сировина:	непозната
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	2444.89240519964
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	1319.33496233233
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	0
Број становника (пречник 1км):	0
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:	
Општина:	
Локалитет:	
Захтев за рекултивацију:	

Оцене:

Деградирана површина	98
Удаљеност од насеља	62
Број становника у кругу пречника 2км	100
Број становника у кругу пречника 1км	100
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	56
Близина водотока	0
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	44

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
1	7464808.0929	5080228.5197
2	7464900.2784	5080063.6774
3	7464818.0043	5080005.5472
4	7464798.1321	5080019.1249
5	7464728.0754	5079980.7605
6	7464666.4905	5080126.8506
7	7464808.0929	5080228.5197