



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:	DOC46
Тип објекта:	
Коментар:	делом напуштени и активни копови као и индустријско постојење
Број етажа:	1
Висина етаже:	2
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Крајњи југоисточни део копа је под високом жбунастом и травнатом вегетацијом која је спонтано порасла.
НОИД:	DD521
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

### **Својства:**

Опис картиране јединице:	Лес преко подине старије од Вирма: Рис и Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслагe
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	252.378040422865
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	412

Број становника (пречник 1км): 184

Број становника (пречник 500м): 89

## Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

## Оцене:

Деградирана површина	86
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	0
Број становника у кругу пречника 1км	60
Број становника у кругу пречника 500м	92
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	26
Близина водотока	41
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
<b>Укупни пондер</b>	<b>37</b>

## Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
1	7376778.1313	5093673.5112
2	7376794.85	5093849.4656
3	7377179.4795	5093819.1094
4	7377196.1801	5093860.7562
5	7377525.2635	5093820.7503
6	7377476.4937	5093743.6051
7	7377368.6997	5093582.0978
8	7377219.5588	5093407.0928
9	7377141.3217	5093302.6596
10	7377130.2449	5093310.1634
11	7377130.3981	5093361.7119
12	7377020.8576	5093375.7863

13	7376806.1623	5093390.5307
14	7376757.3774	5093398.2377
15	7376778.1313	5093673.5112