



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	
Тип објекта:	
Коментар:	Utrina, manja lokalna deponija
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Висока трава и ниско дрвеће
НОИД:	DD650
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	1385.45821426318
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	2304.36242046797
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	0
Број становника (пречник 1км):	0
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	34
Број становника у кругу пречника 2км	100
Број становника у кругу пречника 1км	100
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	50
Близина водотока	46
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	20
Укупни пондер	47

Координате:

Број тачке	Х координата	Y координата