



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD671
Тип објекта:	
Коментар:	Stale i prateci objekti
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Подручје густо обрасло коровом
НОИД:	DD671
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	Нема

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко терасе 20-30 m. ,Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	49.7502448363164
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	353.201798996895
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	33
Број становника (пречник 1км):	4
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	90
Број становника у кругу пречника 2км	87
Број становника у кругу пречника 1км	99
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	100
Близина водотока	0
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	44

Координате:

Број тачке X координата Y координата
