



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Рибњак
Тип објекта:	
Коментар:	Користи се као спортски рибњак
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	0
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD740_B
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	0
Удаљеност великих вода:	1293.0495611917
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	187
Број становника (пречник 1км):	49
Број становника (пречник 500м):	9

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------
