



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD744
Тип објекта:	
Коментар:	Забарена локација.
Број етажа:	
Висина етажe:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Барска вегетација
НОИД:	DD744
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): субфације поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	153.779845419128
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	203
Број становника (пречник 1км):	56
Број становника (пречник 500м):	18

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	100
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	19
Број становника у кругу пречника 1км	89
Број становника у кругу пречника 500м	98
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	71
Близина водотока	43
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	20
Укупни пондер	45

Координате:

Број тачке	Х координата	Y координата