ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Пећинци
Тип објекта:	
Коментар:	
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD822
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	1315.5126785572
Удаљеност великих вода:	2866.40754305835
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	168
Број становника (пречник 1км):	52
Број становника (пречник 500м):	17

Регистар:

Место:	
Општина:	
Локалитет:	
Захтев за рекултивацију:	

Оцене:

Деградирана површина	99
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	33
Број становника у кругу пречника 1км	90
Број становника у кругу пречника 500м	99
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	94
Близина водотока	31
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	46

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата