



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Инђија, на локалном путу Карловци - Крчедин
Тип објекта:	
Коментар:	Пољопривредно земљиште, обрађена парцела
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD865
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко подине старије од Вирма: Рис и Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средњи степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	2115.14345694135
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	2590.29399439337
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	0
Број становника (пречник 1км):	0
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	97
Удаљеност од насеља	26
Број становника у кругу пречника 2км	100
Број становника у кругу пречника 1км	100
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	40
Близина заштићених подручја	96
Близина водотока	76
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	50

Координате:

Број тачке X координата Y координата
