



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	
Тип објекта:	
Коментар:	Напуштени површински коп камена.
Број етажа:	5
Висина етаже:	11
Титулар:	
Запремина:	5772647
Дубина:	57
Ефективна запремина:	5772647
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Делимична
НОИД:	DD87
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Лес преко подине старије од Вирма: Рис и Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Низак степен угрожености
Генетска категорија:	Метаморфне стене
Тип порозностиа:	Пукотинкса
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	0
Удаљеност великих вода:	-1
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	14
Број становника (пречник 1км):	9
Број становника (пречник 500м):	7

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	60
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	95
Број становника у кругу пречника 1км	98
Број становника у кругу пречника 500м	99
Степен угрожености подземних вода	20
Близина заштићених подручја	100
Близина водотока	59
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	85
Укупни пондер	42

Координате:

Број тачке X координата Y координата
