



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	Панчево, индустриска зона, Ул. Пољска
Тип објекта:	
Коментар:	Degradirano zemljiste
Број етажа:	
Висина етаже:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Високо до средње растиње
НОИД:	DD890
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): субфације поводањских језера: глине и алевроити, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Еолске, барске и терестричко - барске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Вештачке површине
Удаљеност малих вода:	408.218865864961
Удаљеност великих вода:	1017.97372357294
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	1053
Број становника (пречник 1км):	533
Број становника (пречник 500м):	304

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	86
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	0
Број становника у кругу пречника 1км	0
Број становника у кругу пречника 500м	74
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	73
Близина водотока	94
Намена земљишта	100
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	31

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата