



## ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

### **Општи подаци:**

Назив објекта:

Тип објекта:

Коментар:

Број етажа:

Висина етаже:

Титулар:

Запремина:

Дубина:

Ефективна запремина:

Минимална запремина  
запуњавања:

Максимална запремина  
запуњавања:

Покривеност вегетацијом:

НОИД: DD894\_C2

Минерална сировина: непозната

Ниво подземне воде:

### **Својства:**

Опис картиране јединице: Тераса 7-12 (10-15 м.): субфације  
поводањских језера: глине иалеврити, Вирм.

Степен угрожености подземних  
вода: Средње висок степен угрожености

Генетска категорија: Речне и речно - језерске насlage

Тип порозностиа: Међузрнска

Намена земљишта: Шуме и природна окружења

Удаљеност малих вода: 0

Удаљеност великих вода: -1

Удаљеност насеља: 25.9584562644161

Удаљеност заштићеног подручја:

Тип заштићеног подручја:

Број становника (пречник 2км) 210

Број становника (пречник 1км): 78

Број становника (пречник 500м): 27

**Регистар:**

---

Место:

---

Општина:

---

Локалитет:

---

Захтев за рекултивацију:

---

**Оцене:**

---

**Координате:**

---

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------

---