



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:

Тип објекта:

Коментар:

Број етажа:

Висина етаже:

Титулар:

Запремина:

Дубина:

Ефективна запремина:

Минимална запремина
запуњавања:

Максимална запремина
запуњавања:

Покривеност вегетацијом:

НОИД: DD94_A

Минерална сировина: непозната (грађевина)

Ниво подземне воде:

Својства:

Опис картиране јединице: Пролувијално делувијални седименти:
дубина, шљункови, алеврити, еоплеистоцен.

Степен угрожености подземних
вода: Средњи степен угрожености

Генетска категорија: Еолске, барске и терестричко - барске
наслаге

Тип порозностиа: Међузрнска

Намена земљишта: Пољопривредно земљиште

Удаљеност малих вода: 854.980994288488

Удаљеност великих вода: 3684.08581231451

Удаљеност насеља: 95.8173243661706

Удаљеност заштићеног подручја:

Тип заштићеног подручја:

Број становника (пречник 2км) 86

Број становника (пречник 1км): 64

Број становника (пречник 500м): 15

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Координате:

Број тачке	X координата	Y координата
------------	--------------	--------------
