



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD969
Тип објекта:	
Коментар:	Изградња фабрике/објекта у току
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	
НОИД:	DD969
Минерална сировина:	непозната (грађевина)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 m.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске насlage
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	196.405344782481
Удаљеност великих вода:	2175.71523133576
Удаљеност насеља:	2097.54592258268
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	0
Број становника (пречник 1км):	0
Број становника (пречник 500м):	0

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	90
Удаљеност од насеља	40
Број становника у кругу пречника 2км	100
Број становника у кругу пречника 1км	100
Број становника у кругу пречника 500м	100
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	71
Близина водотока	49
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	48

Координате:

Број тачке	Х координата	Y координата