



ИЗВЕШТАЈ О НАПУШТЕНОМ КОПУ

Општи подаци:

Назив објекта:	DD973
Тип објекта:	
Коментар:	Дивља депонија са напуштеним објектима
Број етажа:	
Висина етажне:	
Титулар:	
Запремина:	
Дубина:	
Ефективна запремина:	
Минимална запремина запуњавања:	
Максимална запремина запуњавања:	
Покривеност вегетацијом:	Бујна непроходна вегетација
НОИД:	DD973
Минерална сировина:	непозната (вегетација, водене површине)
Ниво подземне воде:	

Својства:

Опис картиране јединице:	Тераса 7-12 (10-15 м.): фација поводња: алеврити, пескови и глине, Вирм.
Степен угрожености подземних вода:	Средње висок степен угрожености
Генетска категорија:	Речне и речно - језерске наслаге
Тип порозностиа:	Међузрнска
Намена земљишта:	Пољопривредно земљиште
Удаљеност малих вода:	391.74220624309
Удаљеност великих вода:	620.81853159128
Удаљеност насеља:	0
Удаљеност заштићеног подручја:	
Тип заштићеног подручја:	
Број становника (пречник 2км)	213
Број становника (пречник 1км):	86
Број становника (пречник 500м):	29

Регистар:

Место:

Општина:

Локалитет:

Захтев за рекултивацију:

Оцене:

Деградирана површина	93
Удаљеност од насеља	100
Број становника у кругу пречника 2км	15
Број становника у кругу пречника 1км	83
Број становника у кругу пречника 500м	98
Степен угрожености подземних вода	60
Близина заштићених подручја	57
Близина водотока	43
Намена земљишта	40
Заштићена подручја	70
Укупни пондер	45

Координате:

Број тачке X координата Y координата
